

対象部品(2006年9月1日以降の販売部品)

(1)アスベスト含有が疑われる部品

No.	対象部品		使用先建機等	使用先機種型式	エンジン型式又は組込部位	部品出荷	
	部品番号	部品名称				時期(年月)	数量
1	30005-01200	GASKET	モーターグレーダ	MG3, MG3-H LG2 MG300	6DB10C	2009年10月 ～ 2010年8月	27
2	34412-00400	GASKET, REAR	ホイールタイプローダ トラックタイプトラクタ トラックタイプローダ	WS3 BD2F BS3F	S4E	2006年10月	21
3	34611-07200	GASKET, GEAR CASE	ホイールタイプローダ	WS200-A WS300-A	S3E9	2007年1月	15
4	55673-00600	GASKET	ゲレンデ整備車	GB300 GB400	作動油タンク部	2007年1月	2
5	55676-03200	PACKING	ゲレンデ整備車	GB350	作動油リターンフィルタ	2007年12月	1
6	ME088-519	ELEMENT	モーターグレーダ	MG230	6D31-T	2007年1月	3
7	34407-16400	GASKET	トラックタイプトラクタ トラックタイプローダ クローラキャリア	BD2F BS3F LD35	S4E, S4E2 S3E9, S3E9-T	2006年10月 ～ 同年12月	22
8	34494-01073	KIT GASKET	トラックタイプトラクタ トラックタイプローダ クローラキャリア	BD2G II BS3G II LD350	S4E2	2007年1月	1
9	34494-03041	KIT GASKET	トラックタイプトラクタ トラックタイプローダ クローラキャリア	BD2G II BS3G II LD350	S4E2	2006年10月 ～ 2007年4月	10
10	34507-07200	GASKET	ホイールタイプローダ	WS200 WS200A WS300A	S2E2 S3E9, S3E9-T	2006年12月	20
11	34630-20300	GASKET, IN MANIFOLD	ホイールタイプローダ	WS200A WS300A	S3E9, S3E9-T	2006年10月	31
12	55673-25700	GASKET	ゲレンデ整備車	GB350	作動油タンク部	2006年12月	6
13	64375-90800	GASKET	モーターグレーダ	MG3-H LG2-H	油圧ポンプ配管	2006年10月 ～ 2007年2月	14
14	56522-00300	GASKET	アンカードリル (セパレートタイプ)	MSD250 MSD230	トランスファ (ギヤボックス)	2007年1月 ～ 2013年3月	2
15	54761-01500	GASKET	クローラードリル アンカードリル	MCD8 MCD8A MSD250	油圧モータ & ギヤボックス	2006年9月	3
16	ME041-116	GASKET COVER A	モーターグレーダ クローラードリル	MG330 MCD9G	6D16-T	2015年7月	1
17	34532-10500	GASKET	ホイールタイプローダ トラックタイプローダ クローラキャリア	WS200 BS300 LD25	S2E2	2007年1月	30
計 17アイテム							209

(2)交換時の注意事項

上記の部品は、通常使用時や取り付け作業時にはアスベストが飛散する可能性は極めて低く、安全性には問題ないと考えておりますが、取り外し作業時に剥離等を行う際には、湿潤等の飛散防止処理を行った後に、防塵マスクをしての作業が必要となる場合があります。アスベスト含有物の適正処理に際しては該当法令が適用されますが、シール材(パッキン、ガスケット)については非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について対象外となっております。(平成17年3月30日付け 環産産発050330010号)但し、廃棄処理に当たっては、アスベストが飛散することのないよう取り扱う必要がありますので、アスベスト含有物を壊したり、分解せずに、他の廃棄物と分けて処理することが必要となります。ご不明点があれば、記載の連絡先にご相談下さい。