

別添資料(3)

対象補修用部品（2006年9月1日以降の販売部品） ～ 2019年5月27日追加

(1) アスベスト含有が疑われる部品

No.	部品名称	部品番号（※）	部品販売時期 （年）	販売 数量	部品使用 エンジン機種	備考
39	GASKET	K6516-231	2006	1	かつらエンジン KE65-31A, KE65-31N, KE65-31W	吸気マニホールド用 ガスケット
40	GASKET	K6516-241	2006	2	かつらエンジン KE65-31A, KE65-31N, KE65-31W	吸気マニホールド用 ガスケット
41	PACKING for EXHAUST MANIFOLD	42722-05010	2011	1	4ZB	排気マニホールド補修用 パッキン
42	PACKING	42753-00500	2007	18	M6L, S4B-1, S4M, S6M, S6MB	熱交換器サイドカバー用 パッキン
43	PACKING	42773-50600	2006～2009	22	S4B-1, S4BB1, S4BB2, S4BC	海水ポンプ用 パッキン
44	PACKING for HEAT EXCHANGER	45S52-00020	2007	1	S4S	熱交換器補修用 パッキン
45	PACKING	EC370-08	2007	2	ダイヤディーゼル K 型, 3Q15L	オイルポンプ取付用 パッキン
46	PACKING	EE231-18	2007	1	ダイヤディーゼル 4GGT-2	オイルパイプ取付用 パッキン
47	PACKING for OIL PUMP	ER171-08	2007	1	ダイヤディーゼル DVA 型, 2F-5b, 2F-6b	オイルポンプ取付用 パッキン
48	PACKING for WATER COOLER	EZ660-22	2018	1	ダイヤディーゼル 6ZC-3	清水冷却器補修用 パッキン
49	PACKING	EZ660-22014	2014	1	ダイヤディーゼル 6ZC-3	清水タンク取付用 パッキン
50	PACKING	EZ670-15004	2006～2007	39	ダイヤディーゼル DVG 型	インタークーラ補修用 パッキン

51	PACKING	EZ670-42017	2007, 2010, 2012	21	ダイヤディーゼル N型, 6TAC-1	インタークーラ防食亜鉛棒取付 用パッキン
52	PACKING for AIR COOLER	EZ670-53	2006	1	S4M-MTK, 6AAC	エアクーラ補修用 パッキン
53	PACKING for AIR COOLER	EZ670-53A	2007	1	S4M-MTK	エアクーラ補修用 パッキン
54	PACKING	TA612-76	2007	1	ダイヤディーゼル 6NAC	吸気管継手用 パッキン
55	PACKING	TA670-26	2007	2	ダイヤディーゼル 6NAC	オイルクーラカバー用 パッキン
56	PACKING	TB410-28	2006～2007	24	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	サイドカバー用 パッキン
57	PACKING	TB410-52	2007	12	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	シリンダヘッド サイドカバー用パッキン
58	PACKING	TB410-73	2006～2007	4	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	インタークーラカバー用 パッキン
59	PACKING	TB410-91	2006～2007	7	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	水ポンプ用 パッキン
60	PACKING	TB490-06	2006～2008, 2011, 2014	6	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	分配弁取付用 パッキン
61	PACKING	TB610-81	2007	2	ダイヤディーゼル 4SAC, 6SAC, 6SFAC 4SGAC, 6SGAC	クランクケースカバー用 パッキン
62	PACKING	TF612-06	2006	9	ダイヤディーゼル 4TAC, 6TAC D6T, D6TB	排気マニホールド用 パッキン