

Service Accessories Catalogue

納入後のマシンに特別な装備を加え、
性能や操作性等を向上！

品質向上メニュー

改善型ペースターローラ



【改善型ペースターローラの特徴】

- ・ローラ表面が段付き、柔らかく → 押さえ力が分散します。
- ・素材をブチルスポンジに → 柔らかい硬度が長持ちします。

【改善効果】

- ・様々な巻取り紙での紙継成功率を向上させます。

性能・機能向上メニュー

リモートタッチパネル



タブレット端末から操作



操作パネル画面


- ・操作パネルの更新時にオプションでタブレット端末が追加できます。

【タブレット端末オプション追加のメリット】

- ・折機調整時等、折機パネルから離れていても操作ができます。
- ・操作デスクから離れていても画面状態が確認できます。
- ・設定値等の画面を保存できます。
- ・メインのタッチパネルの故障時に応急的に使用できます。

性能・機能向上メニュー

結露防止型水槽 Vol.2




【好評の新型水槽がバージョンアップしました！】

- ・3重構造で結露が発生しにくい。断熱材剥がれの心配なし。
- ・水元ローラ回転方向に水を流して、操駆の温度差が出にくい。
- ・排水路が操駆に大きく、汚れの排出性が良い。
- ・水槽底水流で汚れが溜まりにくい。


安全・安心メニュー

ペースタユニットの下降操作容易化




ペースタサイクル中に機械停止となった場合、ペースタユニットは上昇した位置で停止してしまい、次の動作が出来ません。このペースタユニットを下降させる為には、給紙部タッチパネルで通常8回の操作が必要です。本提案は、この操作を2回にする改善です。操作ミスによる2次災害の防止にもつながります。

排紙案内ガイドの改善



紙幅813mm薄紙のB4-4P両出し時に羽根車の羽根の間で紙がたるみ排紙が乱れることへの対策として、案内ガイドを追加します。この案内ガイドにより、紙のたるみが無くなり、排紙が安定します。結果、排紙部やスタパンでの紙詰り頻度の減少も期待できます。最新機種には標準装備のガイドです。

折机上ベルトテンション一括張り緩めの改善



啞え板交換、啞え装置解体の際に上搬送ベルトが邪魔で作業が難しい為、ベルトのテンションを緩めるといった作業を行いますが、現状では1本ずつ個別にテンショナーを緩めるといった作業が必要です。本提案では、テンショナーの軸にレバーを取付け、このレバーを回すことで全てのテンショナーを一括で簡単に緩めることが可能となり、作業時間の短縮、ミス防止等の効果があります。

この他にも数多くのサービスアクセサリを用意しています。詳しくは各サービスセンターにお問い合わせ下さい。